

OVERZICHT VAN TOESTELLEN

Sporttoestel	BMP-10706	BMP-10304	BMP-10103 Mindervalide	BMP-10501 Barzquad edition	BMP-10700	BMP-Infopaneel
Datum aanschaf	November 2016	November 2016	November 2016	November 2016	November 2016	November 2016
Fabrikant / leverancier	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland
keuringcertificaat plaatje	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Logboek	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier
Soort ondergrond	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber	Grond/ Gras	Grond/ Gras
Aandachtspunten slijtage	Oppervlakkige schade aan coating.	Oppervlakkige schade aan coating. Doorbuigende stangen.	Oppervlakkige schade aan coating.	Oppervlakkige schade aan coating. Doorbuigende stangen.	Oppervlakkige schade aan coating. Kwaliteit Bilinga hardhout controleren.	Oppervlakkige schade aan coating.

OVERZICHT VAN TOESTELLEN

Sporttoestel	BMP-10401 Mindervalide	BMP-Paaldans	BMP-10401 KIDS	BMB-30800	BMB-30700	BMB- 30300
Datum aanschaf	November 2016	November 2016	November 2016	November 2016	November 2016	November 2016
Fabrikant / leverancier	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland
keuringcertificaat plaatje	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Logboek	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier
Soort ondergrond	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber
Aandachtspunten slijtage	Oppervlakkige schade aan coating. Doorbuigende stangen. Kwaliteit Bilinga hardhout controleren.	Oppervlakkige schade aan coating. Stabiliteit paal in beton controleren.	Oppervlakkige schade aan coating. Doorbuigende stangen.	Kwaliteit Bilinga hardhout controleren. Stabiliteit palen in beton controleren.	Aansluiting klimtouwen/ netten. Oppervlakkige schade aan coating. Kwaliteit trespa controleren.	Aansluiting klimtouwen/ netten. Doorbuigende stangen. Oppervlakkige schade aan coating.

OVERZICHT VAN TOESTELLEN

Sporttoestel	BMB-30400	BMB-30150	BMB-30600			
Datum aanschaf	November 2016	November 2016	November 2016			
Fabrikant / leverancier	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland	BarManiaPRO B.V. Street Workout Nederland			
keuringcertificaat plaatje	ja	ja	ja			
Logboek	ja, van leverancier	ja, van leverancier	ja, van leverancier			
Soort ondergrond	Gietrubber	Gietrubber	Gietrubber			
Aandachtspunten slijtage	Oppervlakkige schade aan coating. Doorbuigen stangen. Kwaliteit net.	Oppervlakkige schade aan coating. Doorbuigende stangen. Bevestigingspunt touw.	Bevestigingspunt ring in klem controleren op vastigheid.			